

平成29年12月5日～

平成29年12月15日

工 事 写 真

工事名称：森崎荘外壁改修工事

撮影場所：大阪市旭区中宮3丁目5-21

(株) 広 栄



森崎荘外壁改修工事

撮影者：(株) 広 栄 担当

日付：2017年12月5日

備考：施工前



森崎荘外壁改修工事

撮影者：(株) 広 栄 担当

日付：2017年12月5日

備考：足場シート掛け後



森崎荘外壁改修工事

撮影者：(株) 広 栄 担当

日付：2017年12月6日

備考：木下地 米松 60x27

@450mm 止め



森崎荘外壁改修工事

撮影者：(株) 広 栄 担当

日付：2017年12月7日

備考：木下地施工

全景




森崎荘外壁改修工事

撮影者：(株) 広 栄 担当

日付：2017年12月7日

備考：木下地施工後



森崎荘外壁改修工事

撮影者：(株) 広 栄 担当

日付：2017年12月12日

備考：外壁 浪板(グレー)貼り



森崎荘外壁改修工事

撮影者：(株) 広 栄 担当

日付：2017年12月13日

備考：開口部(窓)上部

底カラー板貼り



森崎荘外壁改修工事

撮影者：(株) 広 栄 担当

日付：2017年12月13日

備考：外壁 浪板貼り

全景



森崎荘外壁改修工事

撮影者：(株) 広 栄 担当

日付：2017年12月15日

備考：外壁 施工後

仮設足場解体

控え跡、同色コーキング打設

施工完了