





宮本邸 1階外壁改修工事

撮影者：(株)広栄 担当

日付：2017年10月20日

備考：施工前



宮本邸 1階外壁改修工事

撮影者：(株)広栄 担当

日付：2017年11月8日

備考：既存玄関底撤去

土間鋤取り



宮本邸 1階外壁改修工事

撮影者：(株)広栄 担当

日付：2017年11月13日

備考：外壁左官シゴキ後

塗装工事



宮本邸 1階外壁改修工事

撮影者：(株)広栄 担当

日付：2017年11月13日

備考：土間生コン打設後

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



酔水 店舗改修工事

撮影者：(株)広栄 担当

日付：2017年11月18日

備考：塗装後シャッター取付

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---