

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

工 事 写 真

工事名称：奥田邸 介護保険に伴う住宅改修工事

撮影場所：大阪市城東区蒲生3丁目8-25

(株) 広栄



奥田邸 介護保険に伴う住宅改

修工事

撮影者：(株) 広 栄 担当

日付：2017年11月30日

備考：階段 既存手摺り

ステン巻きスチール ○38



奥田邸 介護保険に伴う住宅改


修工事

撮影者：(株) 広 栄 担当

日付：2017年11月30日

備考：木製手摺り ○35

一部ブラケットベース施工前



奥田邸 介護保険に伴う住宅改

修工事

撮影者：(株) 広 栄 担当

日付：2017年11月30日

備考：木製手摺り ○35

一部ブラケットベース施工前



奥田邸 介護保険に伴う住宅改

修工事

撮影者：(株) 広 栄 担当

日付：2017年11月30日

備考：施工予定

奥田邸 介護保険に伴う住宅改


修工事

撮影者：(株) 広 栄 担当

日付：2017年11月30日

備考：木製手摺り ○35

縦 600mm 施工前




奥田邸 介護保険に伴う住宅改

修工事

撮影者：(株) 広 栄 担当

日付：2017年11月30日

備考：施工予定





奥田邸 介護保険に伴う住宅改

修工事

撮影者：(株) 広栄 担当

日付：2017年12月8日

備考：既設手摺り ○38mm
