

平成29年11月7日~9日

工 事 写 真

工事名称：旭東ゴルフガーデン3階打席改修工事

撮影場所：旭東ゴルフガーデン

(株) 広 栄



旭東ゴルフガーデン3

階打席改修工事

撮影者：(株)広栄 担


当

日付：2017年11月7日

備考：既存パンチカー

ペット 1/3(6打席) 剥

離



旭東ゴルフガーデン3

階打席改修工事

撮影者：(株)広栄 担

当

日付：2017年11月7日

備考：打席枠一時撤去



旭東ゴルフガーデン3

階打席改修工事

撮影者：(株)広栄 担

当

日付：2017年11月7日

備考：下地ケレン



旭東ゴルフガーデン3

階打席改修工事

撮影者：(株)広栄 担

当

日付：2017年11月8日

備考：1/3(6打席)施工

後



旭東ゴルフガーデン3

階打席改修工事

撮影者：(株)広栄 担

当

日付：2017年11月8日

備考：上記全景



旭東ゴルフガーデン3

階打席改修工事

撮影者：(株)広栄 担

当

日付：2017年11月8日

備考：1/3(7~12打席目

)剥離 ケレン



旭東ゴルフガーデン3

階打席改修工事

撮影者：(株)広栄 担

当

日付：2017年11月9日

備考：1/3(7~12打席目)

)施工後



旭東ゴルフガーデン3

階打席改修工事

撮影者：(株)広栄 担

当

日付：2017年11月9日

備考：1/3(13~18打席

目)剥離 ケレン



旭東ゴルフガーデン3

階打席改修工事

撮影者：(株)広栄 担

当

日付：2017年11月9日

備考：既存パンチカー

ペット 剥離後



旭東ゴルフガーデン3

階打席改修工事

撮影者：(株)広栄 担

当

日付：2017年11月9日

備考：剥離後ケレン処

理後



旭東ゴルフガーデン3

階打席改修工事

撮影者：(株)広栄 担

当

日付：2017年11月10日

備考：1/3(13~18打席

目)施工後



旭東ゴルフガーデン3

階打席改修工事

撮影者：(株)広栄 担

当

日付：2017年11月10日

備考：施工完了