

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

工 事 写 真

工事名称：北梅田ビル看板改修工事

撮影場所：大阪市

(株) タカダ電工サービス



北梅田ビル看板改修工事

撮影者：(株)タカダ電工サー

ビス 担当

日付：2018年1月9日

備考：施工前



北梅田ビル看板改修工事

撮影者：(株)タカダ電工サー

ビス 担当

日付：2018年1月9日

備考：施工前



北梅田ビル看板改修工事

撮影者：(株)タカダ電工サー

ビス 担当

日付：2018年1月9日

備考：施工前



北梅田ビル看板改修工事

撮影者：(株)タカダ電工サー

ビス 担当

日付：2018年1月9日

備考：仮設足場組



北梅田ビル看板改修工事

撮影者：(株)タカダ電工サー

ビス 担当

日付：2018年1月10日

備考：シート上貼り



北梅田ビル看板改修工事

撮影者：(株)タカダ電工サー

ビス 担当

日付：2018年1月10日

備考：シート施工完了



北梅田ビル看板改修工事

撮影者：(株)タカダ電工サー

ビス 担当

日付：2018年1月10日

備考：文字撤去後



北梅田ビル看板改修工事

撮影者：(株)タカダ電工サー

ビス 担当

日付：2018年1月10日

備考：カッティング剥離前



北梅田ビル看板改修工事

撮影者：(株)タカダ電工サー

ビス 担当

日付：2018年1月10日

備考：カッティング剥離後